Archi medioevali di Pereto (L'Aquila)

a cura di Massimo Basilici

edizioni Lo

Introduzione

La presente pubblicazione è stata redatta a seguito delle ricerche condotte sulle cinte murarie ed sulle torri del paese di Pereto (L'Aquila).

In questa sono descritti gli archi medioevali in pietra presenti nel paese. Sono stati considerati anche archi collocati esternamente alle mura medioevali in quanto furono smurati da zone presenti nella cinta medioevale e rimontati in altra parte del paese.

Tutti questi archi sono stati oggetto di analisi sia per la loro forma, sia per la loro posizione all'interno dell'attuale abitato.

L'obiettivo della ricerca è stato quello di trovare tracce dell'antico abitato del paese.

Massimo Basilici

Roma, 10 settembre 2012.

Note per questa pubblicazione

In copertina è riportato il portone per accedere al castello, la foto è stata scattata nell'anno 2012.

Generalità

Per *arco medioevale* si intende l'apertura inserita in una costruzione riconosciuta come medioevale, ad esempio la *porta del mastio* del castello o la *porta di castello*, oppure quello il cui arco è di dimensione maggiore, come larghezza del concio, rispetto al montante che sostiene l'arco. In questa classificazione rientrano gli archi a tutto sesto, a sesto acuto o quelli che hanno un architrave lineare.

Tutti gli archi presenti in Pereto rispondenti alle caratteristiche sopra riportate sono stati analizzati e classificati riportando i dati su una scheda.

Sono stati esclusi gli archi di seguito elencati in quanto non medioevali:

- Arco della famiglia Vendettini, in piazza San Giorgio, 3;
- Portone degli eredi della famiglia Falcone/Maccafani, sito in piazza Maccafani 5
- Arco in via Luigi Gonzaga, 2;
- Arco sito all'interno del vicolo Maccafani, 30;
- Arco in via borgo, 29;
- Arco in via borgo, 31;
- Arco in vicolo 1° di porta delle piagge, 12;
- Arco in vicolo 1° di porta delle piagge, 4;
- Arco in vicolo Maccafani, 22;
- Arco in vicolo Maccafani, 24;
- Arco in vicolo Maccafani, 30.

Da segnalare che esistono in Pereto altri archi, o meglio architravi, che presentano delle date incise sulla pietra. Queste informazioni hanno fatto escludere questi archi in quanto realizzati dopo il Quattrocento.

In Figura 1 è riportata la localizzazione degli archi in pietra all'interno del foglio catastale numero 11. A seguire è inserita una legenda per localizzare gli archi.

Locazione catastale



Figura 1 - Localizzazione catastale

Legenda della locazione catastale

numero	riferimento
1	Porta del mastio
2	Portone del castello
3	Posterla
4	Porta della cantina del palazzo Maccafani
5	Porta di castello
6	Porta di Matticca
7	Arco in via Gorizia, 11
8	Arco in vicolo del Grappa, 5
9	Arco sotto ponte
10	Archi in via di San Giorgio, 59 e 61
11	Ponte di San Giorgio
12	Arco in vicolo 2° di San Giorgio, 2
13	Arco in vicolo 2° di San Giorgio, 4
14	Arco in vicolo 1° porta delle piagge, 3
15	Arco in via Vittorio Veneto, 9
16	Arco in via Giuseppe Garibaldi, 5
17	Arco in via di San Giorgio, 6
18	Arco in via porta delle piagge, 1

Per gli archi, salvo quelli per cui esiste un riferimento conosciuto in paese, ad esempio l'arco di *porta di castello*, è stato utilizzato il civico ed il relativo numero per indicare l'arco e titolare la relativa scheda.

A seguire è inserita una legenda per interpretare le informazioni riportate in ogni scheda. Queste sono ordinate in base alla posizione altimetrica dell'arco all'interno del paese, elencate a scendere dalla sommità del paese.

Legenda della scheda

Note generali
Dopo il titolo di ogni scheda è stata inserita una foto dell'arco. Nella pagina successiva è proposta un'immagine che riproduce un particolare dell'arco. In genere è riportata la mensola di destra, dove è presente, e se mancante quella di sinistra. In caso di assenza di entrambe, è riportato l'attacco dell'arco con il montante di destra o un particolare che caratterizza l'arco.

Le indicazioni "destra" o "sinistra" si riferiscono guardando frontalmente l'arco.

Tutte le misure riportate sono espresse in cm. Quando il numero è preceduto dal segno >, significa che la dimensione reale è maggiore di quella riportata, questo perché, ad esempio, parte del manufatto è murato.

Il termine **NA** è stato inserito quando l'elemento di analisi non è applicabile in quanto manca uno degli elementi di riferimento, ad esempio nella misura della distanza tra la mensola ed il vertice non è applicabile in quanto manca la mensola.

Sezione **localizzazione**
Indica se l'arco si trova all'interno del paese delimitato dalle cinte murarie medioevali e presso quale civico si trova, utilizzando la attuale toponomastica.

Sezione **arco**
forma indica se è a sesto acuto, tutto sesto o lineare.

base – vertice indica la distanza tra il punto di attacco tra l'arco/montante ed il vertice dell'arco.

arco – arco indica la distanza tra il punto di attacco tra l'arco/montante di sinistra e quello di destra.

mensola – mensola indica la distanza tra le due mensole dell'arco, se presenti.

piede – piede indica la distanza tra la base del montante di sinistra e quello di destra.

altezza riporta la distanza tra il terreno ed il vertice dell'arco.

numero di conci (relativi all'arco) è stata utilizzata la notazione s + c + d che indica quanti conci si trovano a sinistra (s), quanti facente funzione di vertice (c) e quanti a destra (d).

larghezza concio indica la distanza radiale del concio.

spessore concio indica lo spessore del concio.

conta blocchi a 150 riporta gli elementi in pietra presenti verso il basso a partire dall'attacco montante/arco; conteggiando la mensola, quando è presente. Quando il montante è più piccolo di 150 cm, è stato riportato il numero di elementi disponibili e quanto è la misura disponibile.

Sezione **mensola**
presente indica se presente o meno.

lunga indica la dimensione; la notazione s – d indica se la dimensione si riferisce alla parte di sinistra (s) e quella di destra (d)

alta indica l'altezza.

larga indica lo spessore.

sporgenza in dentro indica quanto la mensola sporge verso l'altra mensola dall'attacco tra l'arco/montante.

sporgenza in fuori indica quanto la mensola sporge fuori dall'attacco tra l'arco/montante.

Sezione **montante**
spesso indica la profondità della pietra.

alto riporta la misura del blocco minimo e del blocco massimo delle pietre costituenti il montante.

Sezione **fregio**
presente indica se presente o meno.

posizione riporta dove si trova, se presente.

Sezione **cardini**
presenti indica se sono presenti o meno cardini in pietra.

altezza riporta l'altezza riferita al suolo, se presente.

Sezione **note**
Sono inserite delle informazioni a corredo dell'arco analizzato.

Porta del mastio

Figura 2 - Porta del mastio

localizzazione

nel paese medioevale:	sì
zona:	mastio del castello, nel giardino interno.

arco

forma	lineare
base – vertice	NA
arco – arco	86
mensola – mensola	NA
piede – piede	86
altezza	195
numero conci	1
larghezza concio [1]	32
spessore concio	22
conta blocchi a 150	4

mensola

presente	no
lunga	-
alta	-
larga	-
sporgenza in dentro	-
sporgenza in fuori	-

montante

spesso	22
alto	27 - 45

Figura 3 - Croce sull'architrave

fregio

presente	no
posizione	-

cardini

presenti	no
altezza	-

note

Presenta tre croci incise, una in alto, sull'architrave (vedi Figura 3), e due ai lati, sui montanti. Situata a 340 cm dal terreno.

[1] La misura dei conci si riferisce all'altezza e spessore dell'architrave.

Portone del castello

Figura 4 - Portone del castello

localizzazione

nel paese medioevale:	sì
zona:	attigua al mastio

arco

forma	tutto sesto
base – vertice	148
arco – arco	211
mensola – mensola	NA
piede – piede	211
altezza	352
numero conci	9s +1c+ 9d
larghezza concio	18
spessore concio	35 - 45
conta blocchi a 150	5

mensola

presente	no
lunga	-
alta	-
larga	-
sporgenza in dentro	-
sporgenza in fuori	-

montante

spesso	28 - 52
alto	26 - 37

fregio

presente	sì
posizione	a lato del vertice

cardini

presenti	no
altezza	-

Figura 5 – Attacco arco-montante sinistro

note

Le informazioni si riferiscono all’arco esterno. Esiste un secondo arco interno di diversa fattura ed inoltre un arco superiore di curvatura più ampia. La fattura delle pietre dell’arco è diversa da quella del montante di sinistra. Presenta una feritoia rettangolare sull'apice dell'arco.

Posterla

Figura 6 - Posterla

localizzazione

nel paese medioevale:	sì
zona:	tra la torre di Nord-Est e quella di Nord-Ovest del castello

arco

forma	lineare
base – vertice	NA
arco – arco	66
mensola – mensola	NA
piede – piede	66
altezza	158
numero conci	1
larghezza concio	28
spessore concio	21
conta blocchi a 150	4

mensola

presente	no
lunga	-
alta	-
larga	-
sporgenza in dentro	-
sporgenza in fuori	-

montante

spesso	21
alto	17 - 55

fregio

presente	no
posizione	-

cardini

presenti	no
altezza	-



Figura 7 - Posterla, parte interna

note

Si trova a quota 144 cm dell'attuale pavimento, sito sopra la cisterna esterna. Sopra l'architrave è presente un arco in pietra (si nota nella Figura 6).

Porta della cantina del palazzo Maccafani

Figura 8 - Porta della cantina del palazzo Maccafani

localizzazione

nel paese medioevale:	sì
zona:	Vicolo Maccafani, 36

arco

forma	tutto sesto
base – vertice	119
arco – arco	171
mensola – mensola	162
piede – piede	168
altezza	229
numero conci	6s + 1c + 5d
larghezza concio	40
spessore concio	> 19
conta blocchi a 150	6

mensola

presente	sì
lunga	54s – 66d
alta	12
larga	> 21
sporgenza in dentro	4
sporgenza in fuori	6

montante

spesso	> 16
alto	18 - 54

fregio

presente	no
posizione	-

cardini

presenti	no
altezza	-

Figura 9 - Mensola destra

note

Il montante di sinistra sembra rifatto, mentre quello di destra è stato ricostruito nella parte bassa con pietre varie.

Porta di castello

Figura 10 - Porta di castello

localizzazione

nel paese medioevale:	sì
zona:	Porta di castello

arco

forma	sesto acuto
base – vertice	170
arco – arco	209
mensola – mensola	195
piede – piede	209
altezza	305
numero conci	10s + 0c + 10d
larghezza concio	45
spessore concio	22
conta blocchi a 150	7

mensola

presente	sì
lunga	36s – 58d
alta	13
larga	29
sporgenza in dentro	6,5
sporgenza in fuori	6s – 8d

montante

spesso	23
alto	15 - 25

Figura 11 - Mensola destra

fregio

presente	sì
posizione	sul vertice dell'arco

cardini

presenti	sì, solo in alto
altezza	283s –284d

note

Parte della mensola di sinistra è murata. La fattura dell’arco e lo stato di conservazione ci inducono a pensare che tutto l’arco sia stato rifatto; in particolare le tre pietre in basso del montante di destra sono state aggiunte successivamente.

Porta di Matticca

Figura 12 - Porta di Matticca

localizzazione

nel paese medioevale:	sì
zona:	Porta di Matticca

arco

forma	sesto acuto
base – vertice	195
arco – arco	227
mensola – mensola	NA
piede – piede	227
altezza	344
numero conci	8s + 1c + 8d
larghezza concio	38
spessore concio	23
conta blocchi a 150	6s – 7d

mensola

presente	no
lunga	-
alta	-
larga	-
sporgenza in dentro	-
sporgenza in fuori	-

montante

spesso	23
alto	8 - 42

fregio

presente	no
posizione	-

cardini

presenti	sì, solo in alto
altezza	293s – 292d

Figura 13 - Croce scolpita

note

È presente un riquadro nella muratura sopra la porta: è di costruzione recente, si suppone contenesse un fregio. Nella parte interna di un concio della parte sinistra si trova scolpita una croce (vedi Figura 13). L'arco in più punti è stato ricostruito; questo si nota dalle dimensioni delle pietre e dalla diversa disposizione di questi in entrambi i montanti.

Arco in via Gorizia, 11

Figura 14 - Arco in via Gorizia, 11

localizzazione

nel paese medioevale:	sì
zona:	Via Gorizia, 11

arco

forma	tutto sesto
base – vertice	66
arco – arco	97
mensola – mensola	87
piede – piede	97
altezza	176
numero conci	4s + 1c + 3d
larghezza concio	35
spessore concio	14
conta blocchi a 150	3s – 4d a 130

mensola

presente	si
lunga	36s – 40d
alta	10
larga	18
sporgenza in dentro	4
sporgenza in fuori	4

montante

spesso	13
alto	13 - 75

fregio

presente	no
posizione	.

Figura 15 - Mensola destra

cardini

presenti	no
altezza	-

note

Viste le dimensioni, è la porta di un’abitazione.

Arco in vicolo del Grappa, 5

Figura 16 - Arco in vicolo del Grappa, 5

localizzazione

nel paese medioevale:	sì
zona:	Vicolo del Grappa, 5

arco

forma	tutto sesto
base – vertice	150
arco – arco	210
mensola – mensola	NA
piede – piede	210
altezza	255
numero conci	5s + 0c + 7d
larghezza concio	18
spessore concio	> 3
conta blocchi a 150	7 a 122

mensola

presente	si
lunga	29
alta	11
larga	> 8
sporgenza in dentro	6
sporgenza in fuori	6

montante

spesso	NA (murata)
alto	19

fregio

presente	no
posizione	-

cardini

presenti	no
altezza	-

Figura 17 - Mensola destra

note

Il montante di sinistra è nascosto da una spalla di muro che copre una eventuale mensola e sicuramente dei conci. La parte bassa del montante destro è stata rimossa.
Da segnalare che l'arco si trova proprio sotto l'arco di *porta di castello*, parallelamente a questo arco.

Arco sotto ponte

Figura 18 - Arco sotto ponte

localizzazione

nel paese medioevale:	sì
zona:	in prossimità del civico Via del castello, 24

arco

forma	tutto sesto
base – vertice	NA
arco – arco	203
mensola – mensola	NA
piede – piede	203
altezza	357
numero conci	NA
larghezza concio	NA
spessore concio	NA
conta blocchi a 150	8

mensola

presente	no
lunga	-
alta	-
larga	-
sporgenza in dentro	-
sporgenza in fuori	-

montante

spesso	40
alto	20

fregio

presente	no
posizione	-

cardini no

presenti	-
altezza	-

Figura 19 - Piede del montante destro

note

Il montante di sinistra si nota che è stato aggiunto successivamente in quanto non è legato con le altre pietre ed è diverso da quello di destra.

Il montante di destra è realizzato con pietre regolari e formano un parallelepipedo di dimensioni 52 di larghezza, 80 di profondità e 220 di altezza. Al vertice di questo montante parte un arco realizzato con mattoni in cotto; si nota che sono stati apposti successivamente.

Il montante di destra poggia su un piede in pietra, sopraelevato dal terreno (vedi Figura 19).

Archi in via di San Giorgio, 59 e 61

Figura 20 - Archi in via di San Giorgio, 59 e 61

localizzazione

nel paese medioevale:	sì
zona:	Via di San Giorgio, 59 e 61

arco

forma	tutto sesto
base – vertice	167 (riferito all'arco di sinistra)
arco – arco	240
mensola – mensola	224
piede – piede	240
altezza	320 arco di sinistra e 370 arco di destra
numero conci	9s – 0c - 9d
larghezza concio	24
spessore concio	> 40
conta blocchi a 150	8

Figura 21 - Mensola sinistra dell'arco di sinistra

mensola

presente	sì
lunga	90
alta	15
larga	> 35
sporgenza in dentro	8,5
sporgenza in fuori	8,5

montante

spesso	> 20
alto	12 - 24

fregio

presente	si
posizione	al centro tra i due archi

cardini no

presenti	-
altezza	-

note

Allo stato attuale non è stato possibile accedere all'interno degli ambienti situati dietro i due archi e per questo non si conosce se ci sono cardini in pietra. I montanti misurano

83s - 52c - 83d

La mensola centrale è rovinata, mentre la mensola di sinistra manca.

Il montante centrale ha un piede in pietra, mentre è scomparso negli altri due montanti.

Ponte di San Giorgio

Figura 22 - Ponte di San Giorgio

localizzazione

nel paese medioevale:	sì
zona:	prossimità del civico Via di San Giorgio, 22

arco

forma	NA
base – vertice	NA
arco – arco	235
mensola – mensola	NA
piede – piede	235
altezza	NA
numero conci	NA
larghezza concio	NA
spessore concio	NA
conta blocchi a 150	3 s

mensola

presente	no
lunga	-
alta	-
larga	-
sporgenza in dentro	-
sporgenza in fuori	-

montante

spesso	20
alto	21 - 60

fregio

presente	no
posizione	-

cardini

presenti	no
altezza	-

Figura 23 - Montante sinistro

note

L'arco in pietra non esiste; a sinistra si trova un montante di dimensioni altezza 146, larghezza 20 e spesso maggiore di 15, composto da tre pietre verticali (vedi Figura 23).

A destra il montante è assente; si trovano una serie di pietre squadrate che occupano una fascia larga 94.

Arco in vicolo 2° di San Giorgio, 2

Figura 24 - Arco in vicolo 2° di San Giorgio, 2

localizzazione

nel paese medioevale:	sì
zona:	Vicolo 2° di San Giorgio, 2

arco

forma	sesto acuto
base – vertice	81
arco – arco	107
mensola – mensola	NA
piede – piede	107
altezza	195
numero conci	2s – 0c – 2d
larghezza concio	35
spessore concio	> 15
conta blocchi a 150	3s – 4d

mensola

presente	no
lunga	-
alta	-
larga	-
sporgenza in dentro	-
sporgenza in fuori	-

montante

spesso	> 15
alto	5 - 93

Figura 25 - Montante-arco destro

fregio

presente	no
posizione	-

cardini

presenti	no
altezza	-

note

Viste le dimensioni, è la porta di un’abitazione.

Arco in vicolo 2° di San Giorgio, 4

Figura 26 - Arco in vicolo 2° di San Giorgio, 4

localizzazione

nel paese medioevale:	sì
zona:	Vicolo 2° di San Giorgio, 4

arco

forma	tutto sesto
base – vertice	95
arco – arco	123
mensola – mensola	NA
piede – piede	123
altezza	189
numero conci	2s – 1c – 2d
larghezza concio	27,5
spessore concio	17
conta blocchi a 150	2

mensola

presente	no
lunga	.
alta	.
larga	.
sporgenza in dentro	.
sporgenza in fuori	.

montante

spesso	17
alto	45 - 85

fregio

presente	no
posizione	-

cardini

presenti	no
altezza	-

Figura 27 - Montante-arco di destra

note

Viste le dimensioni, è la porta di un’abitazione.

Arco in vicolo 1° porta delle piagge, 3

Figura 28 - Arco in vicolo 1° porta delle piagge, 3

localizzazione

nel paese medioevale:	sì
zona:	Vicolo 1° porta delle piagge, 3

arco

forma	tutto sesto
base – vertice	109
arco – arco	158
mensola – mensola	143
piede – piede	154
altezza	212, dallo scalino
numero conci	4s + 1c + 4d
larghezza concio	15
spessore concio	44
conta blocchi a 150	8 a 133

mensola

presente	sì
lunga	> 22
alta	12
larga	44
sporgenza in dentro	7
sporgenza in fuori	0

montante

spesso	44
alto	7 - 29

fregio

presente	no
posizione	-

cardini

presenti	no
altezza	-

note

Figura 29 - Mensola destra

Arco in via Vittorio Veneto, 9

Figura 30 - Arco in via Vittorio Veneto, 9

localizzazione

nel paese medioevale:	no
zona:	Via Vittorio Veneto, 9

arco

forma	tutto sesto
base – vertice	98
arco – arco	124
mensola – mensola	NA
piede – piede	124
altezza	197
numero conci	4s + 0c + 4d
larghezza concio	46
spessore concio	16
conta blocchi a 150	2

mensola

presente	no
lunga	-
alta	-
larga	-
sporgenza in dentro	-
sporgenza in fuori	-

montante

spesso	16
alto	15 - 86

fregio

presente	no
posizione	-

cardini

presenti	no
altezza	-

Figura 31 - Montante-arco destro

note

È la porta per accedere alla sede della confraternita San Giovanni Battista in Pereto. Vista la conformazione del tetto dell'edificio, fu smurato da qualche parte e qui murato.

Arco in via Giuseppe Garibaldi, 5

Figura 32 - Arco in via Giuseppe Garibaldi, 5

localizzazione

nel paese medioevale:	no
zona:	Via Giuseppe Garibaldi, 5

arco

forma	tutto sesto
base – vertice	96
arco – arco	131
mensola – mensola	NA
piede – piede	131
altezza	205
numero conci	4s + 1c + 3d
larghezza concio	35
spessore concio	17
conta blocchi a 150	3s – 4d

mensola

presente	no
lunga	-
alta	-
larga	-
sporgenza in dentro	-
sporgenza in fuori	-

montante

spesso	17
alto	12 - 75

fregio

presente	si
posizione	nel vertice

cardini

presenti	no
altezza	-

Figura 33 - Fregio nel vertice

note

Arco in via di San Giorgio, 6

Figura 34 - Arco in via di San Giorgio, 6

localizzazione

nel paese medioevale:	No
zona:	Via di San Giorgio, 6

arco

forma	sesto acuto
base – vertice	109
arco – arco	131
mensola – mensola	119
piede – piede	131
altezza	240
numero conci	5s + 1c + 5d
larghezza concio	43
spessore concio	> 5
conta blocchi a 150	4

mensola

presente	sì
lunga	26
alta	10
larga	> 6
sporgenza in dentro	5s – 6d
sporgenza in fuori	0

montante

spesso	> 5
alto	13 - 97

fregio

presente	no
posizione	-

cardini

presenti	no
altezza	-

Figura 35 - Mensola destra

note

I montanti, sia per la fattura, la disposizione e la dimensione, non sono parte dell'arco.
Le mensole, nella parte esterna, sono scalpellate.
Prima di essere murata, era l'ingresso di una abitazione.

Arco in via porta delle piagge, 1

Figura 36 - Arco in via porta delle piagge, 1

localizzazione

nel paese medioevale:	no
zona:	di fronte Via porta delle piagge, 1

arco

forma	tutto sesto
base – vertice	110
arco – arco	159
mensola – mensola	NA
piede – piede	159
altezza	203
numero conci	2s + 1c + 2d
larghezza concio	40
spessore concio	> 1
conta blocchi a 150	4s – 3d

mensola

presente	no
lunga	-
alta	-
larga	-
sporgenza in dentro	-
sporgenza in fuori	-

montante

spesso	> 1
alto	12 - 80

fregio

presente	no
posizione	-

cardini

presenti	no
altezza	-

Figura 37 - Montante-arco destro

note

Archi moderni

Per alcuni archi individuati durante la ricerca non è stata inserita la relativa scheda in quanto la porta che oggi si vede è stata realizzata di recente, quindi non è oggetto di indagine e misurazione per questa ricerca. Per non perderne traccia e lasciare delle informazioni è stata inserita una fotografia e alcune notizie.

Cancello del castello

localizzazione
nel paese medioevale: no
zona: Largo castello

Figura 38 . Cancello del castello

note
L'arco fu realizzato con i lavori di restauro del castello del 1968-1975. A lato destro si trova una iscrizione su una pietra; la pietra non proviene dal territorio di Pereto. Il cancello in ferro è stato realizzato da Angelo Giammarco.

Porta delle piagge

Figura 39 - Porta delle piagge

localizzazione

nel paese medioevale:	sì
zona:	Porta delle piagge

note

L'arco fu realizzato con i lavori di restauro delle mura nell'anno 2005.
Manca il fregio sulla porta; visto lo stato in cui si trovava la porta non si può escludere che vi sia stato apposto qualche fregio. Nella parte interna destra, in alto, si trova un cardine in pietra.